


仕上(建築)

社内



工事名		●●マンション		完成検査	是正確認		
検査対象	1502	検査日	2015-09-02 14:58:54				
帳票出力日	2015-10-19 12:58:12	検査員	高●●●				
No	場所	部位	指摘内容	区分	協力会社	備考欄	完了確認
1	バルコニー	サッシ	取合吹き付けケレン		中部●● (吹付け)		
2	バルコニー	アルミサッシ	網戸止め金物なし		●●商事		
3	リビング		上枠のキズと汚れ		●●工務店		
4	リビング	枠上	クロスのリ汚れ		●●クリーナー		
5	リビング	壁	クロスキズ		●●産業 (クロス)		
6	リビング	天井	クロス凸		●●産業 (クロス)		
7	リビング	天井	家具取合隙間		●●産業 (クロス)		
8	リビング		枠キズ		●●製作所		
9	リビング		壁下部クロスきず		●●産業 (クロス)		
10	キッチン	壁	クロスキズ		●●産業 (クロス)		
11	キッチン	流し台	面材のキズ		●●スタンダード		
12	キッチン		カウンター端部キズ		●●家具		
13	キッチン		カウンター汚れ		●●クリーナー		
14	キッチン		カウンターキズ		●●家具		
15	リビング	壁	クロスキズ		●●産業 (クロス)		
16	リビング	天井	クロス穴		●●産業 (クロス)		
17	和室		枠クロスのリ汚れ		●●クリーナー		
18	和室	壁	クロス膨れ		●●産業 (クロス)		
19	個室		鴨居キズ		●●工務店		
20	和室		縦枠汚れ		●●工務店		
21	和室		縦枠キズ		●●工務店		
22	和室		縦枠キズ 汚れ		●●工務店		
23	和室		縦枠汚れ		●●工務店		
					●●クリーナー		
24	洗面室	床	ビス忘れ		●●工務店		
25	洗面室	リネン庫	側板のキズ		●●スタンダード		
26	洗面室		縦枠下キズ		●●リビング		
27	廊下		縦枠キズ		●●製作所		
28	WC	巾木	浮き				
29	WC	ヒバタ	浮き		●●製作所		